

News Release

平成22年1月8日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 4件
(うちガスこんろ(都市ガス用)1件、石油ふろがま1件、
石油ふろがま(薪兼用)1件、石油給湯機1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うちベビーカー1件、IH調理器1件、電子レンジ1件、電気洗濯機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 8件
(うち電気ストーブ(カーボンヒーター)1件、
電気掃除機(サイクロン式)1件、照明器具1件、靴1件、
除雪機(歩行型)1件、電動車いす(ハンドル形)1件、
エアコン(室外機)1件、エアコン1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1. ~4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。
6. 特記事項
(1)野村貿易株式会社が輸入したベビーカー(管理番号A200900838)
①事故事象及び再発防止策について
野村貿易株式会社が輸入したベビーカーにおいて、当該製品を開閉時にヒンジ部

分で子供が指を挟み込み、負傷する事故が発生しております。

このため同社は、同社が輸入した製品について平成21年11月16日にホームページに掲載し、注意喚起を行うとともに、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配布を実施しています。

本件事故については、平成20年11月に起こった事故ですが、今回の注意喚起を受けて報告があったものです。

②対象製品について

- ・製品名：マクラレーン社製ストローラー(ベビーカー)
- ・対象機種：
 - テクノXT
 - クエストスポーツ/モッド
 - ケイト・スピードライダー
 - テクノクラシック
 - マクラレーンスポーツ
 - ケイト・スピードクエスト
 - ヴォーグ
 - トライアンフ
 - クエストミナペルフォネン
 - ライダー
 - ヴォロー
 - ジューシークチュールライダー
 - クエストインテグラル
 - デイトリッパー
 - クエストブッチャーストライプ
 - CF6506
 - ツイントライアンフ
 - クエストキャス・キッドソン
 - グローバルバギー
 - ラリーツイン
 - ゴールデンバギー
 - ツイントラベラー(以上22製品)
- ・販売時期：平成14年12月～平成21年11月
- ・対象台数：約17万台
- ・進捗率：26.8%(平成22年1月7日現在)

③消費者への注意喚起

折りたたみ式ベビーカーの使用に際しては、開閉時に可動部に乳幼児の指等が挟まることのないよう十分に注意してください。

野村貿易株式会社及び野村プレミアムブランド株式会社では、両社が輸入・販売した上記リコール対象製品をお持ちの方に対し、ヒンジ部分をカバーする部品の無償配布を行っております。まだ、両社に連絡をなされていない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

消費生活用製品安全法に基づく事故報告や危害防止への対応は、輸入品の場合、輸入事業者がその義務を負っております。当該輸入代理店を通じて輸入された製品

以外の製品に関する事故報告や問い合わせは、その製品を輸入した事業者又は販売した事業者にご連絡ください。

(問い合わせ先)

野村プレミアムブランド株式会社カスタマー対応窓口

フリーダイヤル：0120-794-787

受付時間：午前9時～午前12時／午後1時～午後5時(土・日・祝日は除く)

ホームページ：<http://www.maclaren.jp/news/index.html>

(上記ホームページで、インターネット受付も行っております。)

(2) 小泉成器株式会社が輸入した電子レンジ (管理番号A200900850)

① 事故事象及び再発防止策について

小泉成器株式会社が輸入・販売した電子レンジにおいて、当該製品を使用中に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク(電気火花)が発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起り発煙、発火に至る事故が発生しました。当該製品は、同社が平成19年9月12日に新聞社告を掲載するとともに、平成21年1月以降複数回にわたり、テレビCM放送で注意喚起を行い、対象製品について無償改修を呼びかけています。

② 対象製品について

機種・型式名	輸入期間	対象台数
KRD-0105	平成9年3月～平成11年9月	18,978
KRD-0106	平成9年3月～平成12年7月	61,094
合計		80,072

・改修対象台数 80,072台(2機種合計)

・改修率 5.3%(平成21年12月30日現在)

③ 消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちで、まだ販売事業者の行う無償改修を受けておられない方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

なお、当該製品は、ご家庭で使用中に起きた事故のほか、会社や工場、店舗などの食堂・給湯室で使用中に起きた事故も報告されています。職場で電子レンジをご使用の方はご確認いただき、当該製品をご使用の場合には、下記問い合わせ先にご連絡いただくか、電子レンジの管理者にご連絡ください。

(小泉成器株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-551-494

受付時間：9時～17時(土・日・祝日・休業日を除く)

(ただし、1月9日～11日は受け付けます)

ホームページ：<http://www.seiki.koizumi.co.jp/support/osirase.html>

(本発表資料の問い合わせ先)
消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当)
担当：中嶋、服部、榎本
電話：03-3507-9204 (直通)

(野村貿易株式会社が輸入したベビーカーに関する問い合わせ先)
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、中村、鈴木
電話：03-3501-1707 (直通)

(小泉成器株式会社が輸入した電子レンジに関する問い合わせ先)
経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：横田、吉津、山崎
電話：03-3501-1707 (直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200900840	平成21年12月25日	平成22年1月4日	ガスこんろ(都市ガス用)	RBG-30B2	リンナイ株式会社	重傷1名	当該製品で調理中に、火傷を負った。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900845	平成21年12月23日	平成22年1月4日	石油ふろがま	不明	株式会社長府製作所	火災	異臭がしたので確認すると、当該製品付近から出火し、当該製品が焼損し、周辺が汚損した。現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900846	平成21年11月9日	平成22年1月4日	石油ふろがま(薪兼用)	不明	株式会社長府製作所	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。当該製品には他社製のバーナーが取り付けられていた。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	A200900703と同一事故
A200900847	平成21年11月6日	平成22年1月4日	石油給湯機	IB-35R	株式会社長府製作所	火災	当該製品を運転中、ブレーカーが落ちたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。炉内に入り込んだ小動物により、炎が逆流したことが原因と考えられるが、現在、原因を調査中。	愛媛県	製造から20年以上経過した製品

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200900838	平成20年11月	平成22年1月4日	ベビーカー	ヴォロー(マクラーレンブランド)	野村貿易株式会社 (マクラーレンブランド) (輸入事業者)	重傷1名	当該製品を開く際に、当該製品のヒンジ部に幼児の指が挟まり重傷を負った。 事故原因は、折りたたみ式の当該製品のヒンジ部が当該製品を開閉する際に指が挟み込まれる可能性がある構造であったこと及び当該製品を開く際に幼児が当該ヒンジ部分に手を掛けていることに気付かず開いたためと考えられる。	兵庫県	平成21年11月17日からリコール実施
A200900843	平成21年12月22日	平成22年1月4日	IH調理器	THH101(株式会社テスコムブランド)	株式会社永泰産業 (株式会社テスコムブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	京都府	
A200900850	平成21年12月24日	平成22年1月5日	電子レンジ	KRD-0106	小泉成器株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用していたところ、スイッチ操作部の下から出火し、当該製品を焼損した。 事故原因は、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることでドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパーク(電気火花)が発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、発煙・発火に至ったと考えられる。	愛知県	平成19年9月12日からリコール実施
A200900851	平成21年12月19日	平成22年1月5日	電気洗濯機	JW-Z20A	ハイアールジャパン セールス株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生した。現在、原因を調査中。	埼玉県	


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900839	平成21年12月5日	平成22年1月4日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	当該製品付近から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A200900841	平成21年12月23日	平成22年1月4日	電気掃除機(サイクロン式)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900842	平成21年11月24日	平成22年1月4日	照明器具	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	
A200900844	平成21年6月26日	平成22年1月4日	靴	重傷1名	当該製品を履いたところ、足の甲がかぶれた。現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900848	平成21年12月21日	平成22年1月5日	除雪機(歩行型)	火災	当該製品を稼動し、停止させた後、しばらくして異臭及び発煙が生じ、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	
A200900849	平成20年10月	平成22年1月5日	電動車いす(ハンドル形)	重傷1名	当該製品から降りようとした際に、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900852	平成21年12月25日	平成22年1月5日	エアコン(室外機)	火災	火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200900853	平成21年12月26日	平成22年1月6日	エアコン	火災	当該製品付近から出火し、当該製品が焼損する火災が発生した。焼け状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し


ベビーカー (管理番号 : A200900838)



I H調理器 (管理番号 : A200900843)



電子レンジ（管理番号：A200900850）



電気洗濯機（管理番号：A200900851）

