

課題：「ステンレス製花立て 作成」

※TIG溶接機を使ってステンレス鋼で一輪挿しの花立てを組立・溶接します。

作業工程

- 1 溶接機を取扱いを説明します。 (写真①)
- 2 アークの出し方を練習します。 (写真②)
- 3 溶接の仕方を練習します。 (写真③)
- 4 花立てを組立、仮付けします。 (写真④)
- 5 溶接とクリーニングして完成です。 (写真⑤)



(写真①)



(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)