

News Release

平成22年1月19日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 6件
(うちカセットこんろ1件、石油ストーブ(開放式)2件、
石油ストーブ(密閉式)1件、ガスこんろ(LPガス用)1件、
ガス衣類乾燥機(都市ガス用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 4件
(うち加湿器3件、電気衣類乾燥機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 10件
(うち電気ストーブ(シーズヒーター)1件、水槽用ヒーター1件、
エアコン1件、電気こんろ1件、車いす1件、テレビ(ブラウン管型)1件、
自転車1件、電気温風機(セラミックファンヒーター)1件、
電動アシスト自転車1件、照明器具1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1. ~4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

6. 特記事項

- (1) 森田電工株式会社が輸入し販売した加湿器
(管理番号A200700753、A200701053、A200900725) (経済産業省と同時公表)

①事故事象及び再発防止策について

森田電工株式会社が輸入し、販売した加湿器において、当該製品の内部部品から発火する重大製品事故（いずれも火災扱い、人的被害無し）が、平成19年11月11日、同年12月3日及び平成21年11月19日に発生しました。

他に同一の機種において、これまでに1件製品事故が発生しています。

調査の結果、いずれの事故においても制御基板の焼損が著しく、原因の特定には至っておりませんが、制御基板上の電子部品に不具合があり、発火に至ったものと推定されました。

このため同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、本日、プレスリリースを行い、ホームページへの掲載を行うとともに、1月20日に新聞で社告を行うことにより使用者に周知し、対象製品について無償で製品交換を行うこととしました。

②対象製品：対象機種（品番）、輸入・販売期間及び対象台数

対象機種	輸入期間	販売期間	対象台数
ML-550MF	1999年10月～2001年11月	1999年10月～2003年3月	60,075台

③事業者の対応

無償で製品交換を行う。

④事業者の告知

- ・プレスリリース：1月19日（火）
- ・事業者ホームページへの情報掲載：1月19日（火）
- ・新聞での告知：1月20日（水）

⑤消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

（森田電工株式会社の問い合わせ先）

フリーダイヤル：0120-996-004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）

ホームページ：<http://www.moritadenko.co.jp/anounce/doc/a10011801.html>

(2)株式会社東芝（現 東芝ホームアプライアンス株式会社）が製造した電気衣類乾燥機（管理番号A200900874）

①事故事象及び再発防止策について

株式会社東芝（現 東芝ホームアプライアンス株式会社）が製造した電気衣類乾燥機で、制御基板とヒータを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙、発火に至る事故が発生しました。

当該製品は、同社が平成5年11月15日に新聞社告、平成19年4月10日に再社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について無料点検・修理を呼びかけています。

②対象製品等
電気乾燥機対象機種一覧

会社名	型式名	製造期間	対象台数
(株)東芝(現 東芝ホーム アプライアンス(株))	ED-D302	S63年 2月～H元年 7月	38,402
	ED-D602	S63年 2月～H元年 3月	39,310
	ED-D300	S61年10月～S63年 2月	36,221
	ED-D600	S61年10月～S63年 2月	34,359
	ED-D604N	S62年 4月～S62年 7月	592
NECホームエレクトロニクス(株)(現 NEC(株))	HD-339NA	S62年 3月～S63年 2月	2,000
合 計			150,884

改修対象台数 150,884台

改修率 71.9% (平成21年12月28日現在)

③消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方で、まだ製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、直ちに使用を中止していただき、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。なお、改修対象製品には、NECホームエレクトロニクス(株)ブランド(現 NEC(株))の製品もあります。

(東芝ホームアプライアンス株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-316-497

受付時間：9時～17時(土・日・祝日を除く)

ホームページ：http://www.toshiba.co.jp/tcm/information/070410_j.htm

(NEC株式会社の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-204-682

受付時間：9時～17時(土・日・祝日を除く)

ホームページ：<http://www.nec.co.jp/news/info/20070410.html>

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課 (製品事故情報担当)

担当：中嶋、服部、榎本

電話：03-3507-9204 (直通)

(森田電工株式会社が輸入・販売した加湿器に関する問い合わせ先)

(株式会社東芝 (現 東芝ホームアプライアンス株式会社) が製造した電気衣類乾燥機に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、山崎

電話：03-3501-1707 (直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別紙

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900868	平成21年12月23日	平成22年1月14日	カセットこんろ	TC-20A	株式会社東海	火災	当該製品にカセットボンベを装着し、点火したところ、カセットボンベの先端部付近から炎が立ち上がり、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	A200900862と同一事故
A200900869	平成21年12月25日	平成22年1月14日	石油ストーブ(開放式)	SX-E270WY	株式会社コロナ	火災 死亡1名	火災が発生し、1名が死亡した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	福島県	
A200900871	平成21年12月31日	平成22年1月14日	石油ストーブ(密閉式)	FF-68PR7	株式会社コロナ	火災	当該製品を点火し、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火しており、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	
A200900872	平成21年1月5日	平成22年1月14日	石油ストーブ(開放式)	SX-1850	株式会社コロナ	火災 死亡1名	当該製品から出火したと思われる火災が発生し、1名が死亡した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	
A200900877	平成21年12月20日	平成22年1月15日	ガスこんろ(LPガス用)	PD-31EA-L	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルの使用時に、その場を離れたところ、当該製品から出火し、当該製品を焼損し、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	長崎県	
A200900878	平成21年1月5日	平成22年1月15日	ガス衣類乾燥機(都市ガス用)	FSG748GFS1 (ホワイトウエスタン ディングハウス ブランド)	株式会社ツナシマ商事 (ホワイトウエスタン ディングハウスブランド) (輸入事業者)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	群馬県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日	備考
A200700753	平成19年12月3日	平成19年12月26日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品周辺が焼損する火災が発生した。調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定には至らなかったが、制御基板上の電子部品に不具合があり、発火したものと考えられる。	北海道	平成19年12月28日に経済産業省にて製品起因が否かが特定できない事故として公表し、平成21年4月24日に製品起因が疑わしい事故として再公表していたもの。 平成22年1月19日からリコール実施。
A200701053	平成19年11月11日	平成20年2月28日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品を使用していたところ、当該製品が燃えていたため消火した。調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定には至らなかったが、制御基板上の電子部品に不具合があり、発火したものと考えられる。	千葉県	平成20年3月4日に経済産業省にて製品起因が疑わしい事故として公表していたもの。 平成22年1月19日からリコール実施。
A200900725	平成21年11月19日	平成21年12月4日	加湿器	ML-550MF	森田電工株式会社 (輸入事業者)	火災	当該製品から発火し、当該製品を焼損した。調査の結果、焼損が激しく、発火原因の特定には至らなかったが、制御基板上の電子部品に不具合があり、発火したものと考えられる。	宮城県	平成21年12月8日に経済産業省にて製品起因が疑わしい事故として消費者庁が公表していたもの。 平成22年1月19日からリコール実施。
A200900874	平成22年1月1日	平成22年1月14日	電気衣類乾燥機	ED-D302	株式会社東芝(現東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品を使用中、発煙する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故の原因は、当該製品の制御基盤とヒータを制御する部品の接触不良により発熱し、発煙・発火に至ったものと考えられる。	栃木県	平成25年11月15日からリコール実施。


3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200900870	平成21年12月19日	平成22年1月14日	電気ストーブ(シーズヒーター)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200900873	平成21年12月25日	平成22年1月14日	水槽用ヒーター	火災	当該製品を入れていたアクリル樹脂製の水槽が、何らかの原因により水が抜け、空焚き状態となり、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	山形県	
A200900875	平成21年12月31日	平成22年1月14日	エアコン	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	山口県	
A200900876	平成22年1月5日	平成22年1月14日	電気こんろ	火災	外出中に、当該製品及び上に置いていた可燃物等が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A200900879	平成21年11月27日	平成22年1月15日	車いす	重傷1名	ベッドから当該製品に移乗する際に、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	埼玉県	
A200900880	平成21年12月8日	平成22年1月15日	テレビ(ブラウン管型)	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900881	平成22年1月6日	平成22年1月15日	自転車	重傷1名	当該製品で走行中、転倒し、重傷を負った。現在、原因を調査中。	愛知県	
A200900882	平成22年1月5日	平成22年1月15日	電気温風機(セラミックファンヒーター)	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	東京都	
A200900883	平成21年12月28日	平成22年1月15日	電動アシスト自転車	重傷1名 軽傷1名	当該製品で走行中、転倒し、1名が重傷、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。	千葉県	
A200900884	平成21年12月17日	平成22年1月15日	照明器具	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	石川県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

加湿器（管理番号：A200700753、A200701053、A200900725）



電気衣類乾燥機（管理番号：A200900874）

