

みやけい交通安全ニュース

発行：宮崎県警察本部交通企画課 R7-No.21(2025.12.26)



自動車の死角を把握しましょう！

自動車の周囲には、**運転席からは確認できない範囲（死角）**が存在します。下の写真は、車両の周りにカラーコーンを設置した状態で、前方と後方の死角や運転席からの見とおし状況を撮影したものです。

車の種類によって、死角の範囲は変化しますが、私たちが思っている以上に運転席からの死角は広範囲となっています。

運転席に座った場合の前方の死角（カラーコーンは死角の範囲）



J A F 提供

約1.5メートル

運転席に座った場合の後方の死角（カラーコーンは死角の範囲）



J A F 提供

約5.1メートル

運転席から前方の見とおし状況



J A F 提供


運転席から後方の見とおし状況



J A F 提供

※ 運転席からの前後の見とおしは、ピラー（ボディとルーフをつなぐ柱の部分）等により、見えない部分があります。

運転席からの死角の範囲イメージ図（セダン車の場合）



運転席に乗り込む前に、車の周囲を見て回り、周囲に危険（障害物、物、人）が潜っていないかを確認しましょう。



毎月10日は「県民交通安全の日」

地域の交通事故情勢に応じた活動を行う日です。地域や職場、学校、家庭等で交通安全活動に取り組みましょう。