

○ 令和6年8月8日に発生した地震に伴う被害状況について

企業局庁舎の被害状況について

施設保全課


1 被害概要等

令和6年8月8日に発生した地震により、企業局庁舎周囲の地面が陥没
企業局庁舎全周囲を地中探査レーダーにより調査した結果、駐輪場の基礎下に空洞を確認
大きく陥没した企業局庁舎東側駐輪場については、安全性を考慮し使用を規制

2 陥没の状況

(1) 企業局庁舎東側駐輪場の基礎下
深さ約1.7m、幅約3m、奥行き約1m程度陥没

(2) 企業局庁舎の周囲
北側及び東側の砕石敷きが約5～10cm陥没



3 今後の予定

現在、地中探査レーダー等の調査結果に基づき、補修工法の検討を行っており、決定次第、速やかに補修工事に着手する。

