


現地調査個票<部屋毎>

階	3-305号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


現地調査個票<部屋毎>

頁: 185 / 206

階	3-306号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】 木材、長尺シートが使用されている



【壁】 木材、石綿板が使用されている




【天井】 木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-306号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

頁: 194 / 206

階	4-405号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】 木材、長尺シートが使用されている



【壁】 木材、石綿板が使用されている




【天井】 木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	4-405号室	部屋名	便所	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】 木材、長尺シートが使用されている



【壁】 木材が使用されている





【天井】 木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>


階	4-405号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)


凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	4-406号室	部屋名	—	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	内部を確認できていない。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



※鍵が存在していない為、内部を確認できていない。


※扉が開放された際に、内部を確認する必要があります。

現地調査個票<部屋毎>

階	外部	部屋名	倉庫	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は仕上塗材、サイディングボード(いずれも分析の結果、石綿無し)。 一部内部を確認できていない。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



※鍵は刺さるものの回らず、内部を確認できていない。

※扉が開放された際に、内部を確認する必要があります。



【壁】仕上塗材、サイディングボードが使用されている



【壁】仕上塗材、サイディングボードが使用されている



【天井】折板が使用されている

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく 事前調査における石綿分析結果報告書(証明書)

宮崎県知事 河野 俊嗣 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

○	分析マニュアル第3章. JIS A 1481-1に基づく偏光顕微鏡法による定性分析方法
—	分析マニュアル第4章. JIS A 1481-2に基づくX線回折分析法、位相差分散顕微鏡法を併用した定性分析方法
—	分析マニュアル第5章. JIS A 1481-3に基づくX線回折分析法による定量分析方法
—	分析マニュアル第6章. JIS A 1481-4に基づく偏光顕微鏡法による定量分析方法

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	株式会社 アサヒテクノリサーチ	代表者氏名	加藤 幹夫	Ⓔ
所在地	広島県大竹市晴海2丁目10番22号 TEL : 0827-59-1800 FAX : 0827-59-1805			
登録番号(作業環境測定機関)	34-23			
項目	氏名	公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施した石綿クロスチェック事業の参加の有無及びランク等		
JIS A 1481-1 : 2016 (偏光顕微鏡法)	木村宣仁	無	有	(A ランク 認定No. 1609A0041)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-2 : 2016 (X線回折分析法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-2 : 2016 (分散染色法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-3 : 2014 (X線回折分析法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2018/7/3	～	2018/7/10
-------	----------	---	-----------

3. 物件名称

物件名称	県営光町団地他9団地における建築用仕上塗材の石綿含有分析調査
------	--------------------------------

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の名称及び用途		名称	一ヶ岡		
		用途	-		
施工年及び建築物への 施工などを採用した年		-			
採取者氏名		株式会社 東洋環境分析センター			
試料 No.	試料名称	採取場所	採取部位	建材名称	別添データ No.
1	aZ171897-1 1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			1
2	aZ171897-2 1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			2
3	aZ171897-3 2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			3
4	aZ171897-4 2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			4
5	aZ171897-5 3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			5
6	aZ171897-6 3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			6
7	aZ171897-7 4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			7
8	aZ171897-8 4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			8
9	aZ171897-9 5棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			9
10	aZ171897-10 5棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			10
11	aZ171897-11 6棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			11
12	aZ171897-12 6棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			12
13	aZ171897-13 7棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			13
14	aZ171897-14 7棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			14
15	aZ171897-15 8棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			15
16	aZ171897-16 8棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			16
17	aZ171897-17 13-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			17
18	aZ171897-18 13-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			18
19	aZ171897-19 13-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			19
20	aZ171897-20 13-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			20
21	aZ171897-21 13-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			21
22	aZ171897-22 13-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			22
23	aZ171897-23 13-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			23
24	aZ171897-24 13-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			24
25	aZ171897-25 13-5棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			25
26	aZ171897-26 13-5棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			26
27	aZ171897-27 13-6棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			27
28	aZ171897-28 13-6棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			28
29	aZ171897-29 13-7棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			29
30	aZ171897-30 13-7棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			30
備考					

試料 No.	試料名称	採取場所	採取部位	建材名称	別添 データ No.
31	aZ171897-31 14-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			31
32	aZ171897-32 14-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			32
33	aZ171897-33 14-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			33
34	aZ171897-34 14-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			34
35	aZ171897-35 14-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			35
36	aZ171897-36 14-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			36
37	aZ171897-37 14-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			37
38	aZ171897-38 14-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			38
39	aZ171897-39 15-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			39
40	aZ171897-40 15-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			40
41	aZ171897-41 15-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			41
42	aZ171897-42 15-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			42
43	aZ171897-43 15-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			43
44	aZ171897-44 15-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			44
45	aZ171897-45 15-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			45
46	aZ171897-46 15-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			46
備考					

5. 分析結果

試料 No.	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果				石綿以外で 確認された繊維	別添 データ No.			
		石綿の種類	推定石綿質量分率							
1	aZ171897-1 1棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	1
2	aZ171897-2 1棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	2
3	aZ171897-3 2棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	3
4	aZ171897-4 2棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	4
5	aZ171897-5 3棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	5
6	aZ171897-6 3棟 上裏	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	6
7	aZ171897-7 4棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	7
8	aZ171897-8 4棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	8
9	aZ171897-9 5棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	9
10	aZ171897-10 5棟 上裏	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	10
11	aZ171897-11 6棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	11
12	aZ171897-12 6棟 上裏	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	12
13	aZ171897-13 7棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	13
14	aZ171897-14 7棟 上裏	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	14
15	aZ171897-15 8棟 外壁	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	15
16	aZ171897-16 8棟 上裏	Chr	無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	16
17	aZ171897-17 13-1棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	17
18	aZ171897-18 13-1棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	18
19	aZ171897-19 13-2棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	19
20	aZ171897-20 13-2棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	20
21	aZ171897-21 13-3棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	21
22	aZ171897-22 13-3棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	22
23	aZ171897-23 13-4棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	23
24	aZ171897-24 13-4棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	24
25	aZ171897-25 13-5棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	25
26	aZ171897-26 13-5棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	26
27	aZ171897-27 13-6棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	27
28	aZ171897-28 13-6棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	28
29	aZ171897-29 13-7棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	29
30	aZ171897-30 13-7棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	30
備考										

- 注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。
 Chr: クリソタイル Amo: アモサイト Cro: クロシドライト Tre: トレモライト Act: アクチノライト Ant: アンソフィライト
- 注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。
- 注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
- 注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、人造鉱物繊維（ロックウール、グラスウールなど）、セルロース、合成有機繊維、タルク、ウォラストナイト、ネマライト（繊維状ブルーサイト）、石こう、セピオライト などがある。

試料 No.	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果					石綿以外で 確認された繊維	別添 データ No.		
		石綿の種類	推定石綿質量分率							
31	aZ171897-31 14-1棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	31
32	aZ171897-32 14-1棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	32
33	aZ171897-33 14-2棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	33
34	aZ171897-34 14-2棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	34
35	aZ171897-35 14-3棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	35
36	aZ171897-36 14-3棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	36
37	aZ171897-37 14-4棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	37
38	aZ171897-38 14-4棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	38
39	aZ171897-39 15-1棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	39
40	aZ171897-40 15-1棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	40
41	aZ171897-41 15-2棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	41
42	aZ171897-42 15-2棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	42
43	aZ171897-43 15-3棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	43
44	aZ171897-44 15-3棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	44
45	aZ171897-45 15-4棟 外壁		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	45
46	aZ171897-46 15-4棟 上裏		無検出	検出	0.1-5%	5-50%	50-100%	有・無	—	46
備考										

- 注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト
- 注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。
- 注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
- 注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、人造鉱物繊維（ロックウール、グラスウールなど）、セルロース、合成有機繊維、タルク、ウォラストナイト、ネマライト（繊維状ブルーサイト）、石こう、セピオライト などがある。