

## 被害状況写真


1 トロピカルガーデンウッドデッキ 損壊



2 トロピカルバレー木製階段 損壊



3 道の駐車場～オーシャンデッキ間木製階段 手すり損壊



## 被害状況写真

4 道の駐車場～オーシャンデッキ間遊歩道 手すり傾き



5 エントランスガーデン展望デッキ 損壊



## 被害状況写真

6 展望広場ウッドデッキ 損壊



7 駐車場トイレ外側 パーゴラの破損

