

●吉松PA上り線 観光案内図の枠の損傷



枠が腐食し釘がむき出しになっている