

別紙 1

看板種類	番号	設置場所	市町村名	内容	名称
愛称ロード標識	1-1	北浦町古江国道388号(旧道)	延岡市	撤去	日豊リアスライン
	1-2	浦城国道388号	延岡市	撤去	
	1-3	岡元国道218号	延岡市	撤去	神話街道
	1-4	雲海橋国道218号	高千穂町	撤去	
	1-5	東郷町山陰国道327号	日向市	撤去	奥日向路
	1-6	上椎葉国道327号	椎葉村	撤去済み	
	1-7	広原国道219号	宮崎市	撤去	米良街道
	1-8	西米良村村所国道219号	西米良村	撤去済み	
	1-9	高岡町田之平国道268号	宮崎市	撤去	えびのスカイライン
	1-10	生駒県道1号	小林市	撤去	
	1-11	堀切峠国道220号	宮崎市	撤去	日南フェニックスロード
	1-12	都井岬県道36号	串間市	撤去	
	1-13	飫肥国道222号	日南市	撤去	飫肥街道
	1-14	安久国道222号	都城市	撤去	
	1-15	清武町加納国道269号	宮崎市	撤去	青井岳渓谷ライン
	1-16	郡元国道269号	都城市	撤去済み	
	1-17	庄内県道31号	都城市	撤去済み	霧島バードライン
	1-18	有島国道221号	えびの市	撤去	

No.	設置場所		所在市町村名
1-1	北浦町古江国道 3 8 8 号(旧道)		延岡市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	判読不可、錆び、色あせ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見えるが旧道のためあまり通らない場所	
対応	撤去		要脚立

設置場所図




写真



撮影日：R7.11.21

No.	設置場所		所在市町村名
1-2	浦城国道388号		延岡市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	汚れ、判読不可、色あせ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.21

No.	設置場所		所在市町村名
1-3	岡元国道218号		延岡市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	汚れ、色あせ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	草あり	
	視認性	車から見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.20

No.	設置場所		所在市町村名
1-4	雲海橋国道218号		高千穂町
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	判読不可、剥がれ、色あせ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		高千穂町

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.20

No.	設置場所		所在市町村名
1-5	東郷町山陰国道327号		日向市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	判読不可、色あせ、剥がれ	
	構造物の状態	劣化、下の方に曲がりあり	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図




写真



撮影日：R7.11.20

No.	設置場所		所在市町村名
1-7	宮崎市広原 国道219号線		宮崎市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	塗装が剥がれており、判読不可	
	構造物の状態	錆びや折れ曲がりがあり	
	周辺環境	良好	
	視認性	車から見えやすい	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.12

No.	設置場所		所在市町村名
1-9	高岡町田之平国道268号		宮崎市
本体現状	全体状態	劣化、汚れ	
	文字・塗装の状態	色褪せ、汚れ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	竹に覆われている	
	視認性	車から見えにくい	
対応	撤去		要脚立
設置場所図			
			
写真			
 工事しており方車線であったため、通り過ぎる車も近く危険。（令和7年11月17日時点の状況） 撮影日：R7.11.17			

No.	設置場所		所在市町村名
1-11	堀切峠国道220号		宮崎市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	色褪せ、剥がれ	
	構造物の状態	錆び	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.12

No.	設置場所		所在市町村名
1-12	都井岬県道36号（日南フェニックスロード）		串間市
本体現状	全体状態	劣化 柱は良好	
	文字・塗装の状態	剥がれ、判読不可	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.12

No.	設置場所		所在市町村名
1-13	鉄肥国道222号		日南市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	判読不可、色褪せ	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図




写真



撮影日：R7.11.13

No.	設置場所		所在市町村名
1-14	安久国道222号		都城市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	判読不可、汚れ、剥がれ	
	構造物の状態	劣化	
	周辺環境	草や木が茂っている	
	視認性	車から見えずらい	
対応	撤去		要脚立

設置場所図




写真



撮影日：R7.11.13

No.	設置場所		所在市町村名
1-15	清武町加納国道269号		宮崎市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	汚れ、色褪せ	
	構造物の状態	曲がりあり	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図




写真



撮影日：R7.11.12

No.	設置場所		所在市町村名
1-18	有島国道221号		えびの市
本体現状	全体状態	劣化	
	文字・塗装の状態	色褪せ、剥がれ、判読不可	
	構造物の状態	良好	
	周辺環境	良好	
	視認性	車からよく見える	
対応	撤去		要脚立

設置場所図



写真



撮影日：R7.11.17