

|         |        |     |        |   |       |   |              |     |             |
|---------|--------|-----|--------|---|-------|---|--------------|-----|-------------|
| 2-206号室 | 便所     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 172 |             |
| 2-206号室 | 便所     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 172 |             |
| 2-206号室 | 浴室     | 床   | コンクリート | — | 目視    | — | —            | 173 |             |
| 2-206号室 | 浴室     | 壁   | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 173 |             |
| 2-206号室 | 浴室     | 天井  | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 173 |             |
| 2-206号室 | バルコニー  | 壁   | 吹付タイル  | — | 目視    | — | —            | 174 | 過去の記録より石綿無し |
| 2-206号室 | バルコニー  | 壁   | 隔壁板    | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 174 |             |
| 2-206号室 | バルコニー  | 天井  | 仕上塗材   | — | 目視    | — | —            | 174 | 過去の記録より石綿無し |
| 3-305号室 | 玄関     | 床   | コンクリート | — | 目視    | — | —            | 175 |             |
| 3-305号室 | 玄関     | 壁   | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 175 |             |
| 3-305号室 | 玄関     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 175 |             |
| 3-305号室 | 玄関     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 175 |             |
| 3-305号室 | DK     | 床   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 176 |             |
| 3-305号室 | DK     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 176 |             |
| 3-305号室 | DK     | 壁   | 石綿板    | 3 | 目視    | — | —            | 176 | 見なし石綿扱い     |
| 3-305号室 | DK     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 176 |             |
| 3-305号室 | 和室3帖   | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 177 |             |
| 3-305号室 | 和室3帖   | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 177 |             |
| 3-305号室 | 和室3帖   | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 177 |             |
| 3-305号室 | 和室6帖   | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 178 |             |
| 3-305号室 | 和室6帖   | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 178 |             |
| 3-305号室 | 和室6帖   | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 178 |             |
| 3-305号室 | 和室4.5帖 | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 179 |             |
| 3-305号室 | 和室4.5帖 | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 179 |             |
| 3-305号室 | 和室4.5帖 | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 179 |             |
| 3-305号室 | 押入     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 180 |             |
| 3-305号室 | 押入     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 180 |             |
| 3-305号室 | 押入     | 天井裏 | コンクリート | — | 目視    | — | —            | 180 |             |
| 3-305号室 | 便所     | 床   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 181 |             |
| 3-305号室 | 便所     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 181 |             |
| 3-305号室 | 便所     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 181 |             |
| 3-305号室 | 浴室     | 床   | コンクリート | — | 目視    | — | —            | 182 |             |
| 3-305号室 | 浴室     | 壁   | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 182 |             |
| 3-305号室 | 浴室     | 壁   | 塗料     | — | 目視    | — | —            | 182 |             |
| 3-305号室 | 浴室     | 天井  | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 182 |             |
| 3-305号室 | 浴室     | 天井  | 塗料     | — | 目視    | — | —            | 182 |             |
| 3-305号室 | バルコニー  | 壁   | 吹付タイル  | — | 目視    | — | —            | 183 | 過去の記録より石綿無し |
| 3-305号室 | バルコニー  | 壁   | 隔壁板    | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 183 |             |
| 3-305号室 | バルコニー  | 天井  | 仕上塗材   | — | 目視    | — | —            | 183 | 過去の記録より石綿無し |
| 3-306号室 | 玄関     | 床   | コンクリート | — | 目視    | — | —            | 184 |             |
| 3-306号室 | 玄関     | 壁   | モルタル   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 184 |             |
| 3-306号室 | 玄関     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 184 |             |
| 3-306号室 | 玄関     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 184 |             |
| 3-306号室 | DK     | 床   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 185 |             |
| 3-306号室 | DK     | 床   | 長尺シート  | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 185 |             |
| 3-306号室 | DK     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 185 |             |
| 3-306号室 | DK     | 壁   | 石綿板    | 3 | 目視    | — | —            | 185 | 見なし石綿扱い     |
| 3-306号室 | DK     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 185 |             |
| 3-306号室 | 和室3帖   | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 186 |             |
| 3-306号室 | 和室3帖   | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 186 |             |
| 3-306号室 | 和室3帖   | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 186 |             |
| 3-306号室 | 和室6帖   | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 187 |             |
| 3-306号室 | 和室6帖   | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 187 |             |
| 3-306号室 | 和室6帖   | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 187 |             |
| 3-306号室 | 和室4.5帖 | 床   | 畳      | — | 目視    | — | —            | 188 |             |
| 3-306号室 | 和室4.5帖 | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 188 |             |
| 3-306号室 | 和室4.5帖 | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 188 |             |
| 3-306号室 | 押入     | 壁   | 木材     | — | 目視    | — | —            | 189 |             |
| 3-306号室 | 押入     | 天井  | 木材     | — | 目視    | — | —            | 189 |             |

|         |        |         |             |   |       |   |              |     |             |
|---------|--------|---------|-------------|---|-------|---|--------------|-----|-------------|
| 3-306号室 | 押入     | 天井裏     | コンクリート      | — | 目視    | — | —            | 189 |             |
| 3-306号室 | 便所     | 床       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 190 |             |
| 3-306号室 | 便所     | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 190 |             |
| 3-306号室 | 便所     | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 190 |             |
| 3-306号室 | 浴室     | 床       | コンクリート      | — | 目視    | — | —            | 191 |             |
| 3-306号室 | 浴室     | 壁       | モルタル        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 191 |             |
| 3-306号室 | 浴室     | 壁       | 塗料          | — | 目視    | — | —            | 191 |             |
| 3-306号室 | 浴室     | 天井      | モルタル        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 191 |             |
| 3-306号室 | 浴室     | 天井      | 塗料          | — | 目視    | — | —            | 191 |             |
| 3-306号室 | バルコニー  | 壁       | 吹付タイル       | — | 目視    | — | —            | 192 | 過去の記録より石綿無し |
| 3-306号室 | バルコニー  | 壁       | 隔壁板         | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 192 |             |
| 3-306号室 | バルコニー  | 天井      | 仕上塗材        | — | 目視    | — | —            | 192 | 過去の記録より石綿無し |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 床       | 畳           | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | DK     | 床       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 194 |             |
| 4-405号室 | DK     | 床       | 長尺シート       | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 194 |             |
| 4-405号室 | DK     | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 194 |             |
| 4-405号室 | DK     | 壁       | 石綿板         | 3 | 目視    | — | —            | 194 | 見なし石綿扱い     |
| 4-405号室 | DK     | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 194 |             |
| 4-405号室 | 和室3帖   | 床       | 畳           | — | 目視    | — | —            | 195 |             |
| 4-405号室 | 和室3帖   | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 195 |             |
| 4-405号室 | 和室3帖   | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 195 |             |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 床       | 畳           | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | 和室6帖   | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 196 |             |
| 4-405号室 | 和室4.5帖 | 床       | 畳           | — | 目視    | — | —            | 197 |             |
| 4-405号室 | 和室4.5帖 | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 197 |             |
| 4-405号室 | 和室4.5帖 | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 197 |             |
| 4-405号室 | 押入     | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 198 |             |
| 4-405号室 | 押入     | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 198 |             |
| 4-405号室 | 押入     | 天井裏     | 発泡スチロール系断熱材 | — | 目視    | — | —            | 198 |             |
| 4-405号室 | 便所     | 床       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 199 |             |
| 4-405号室 | 便所     | 床       | 長尺シート       | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 199 |             |
| 4-405号室 | 便所     | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 199 |             |
| 4-405号室 | 便所     | 天井      | 木材          | — | 目視    | — | —            | 199 |             |
| 4-405号室 | 浴室     | 床       | コンクリート      | — | 目視    | — | —            | 200 |             |
| 4-405号室 | 浴室     | 壁       | モルタル        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 200 |             |
| 4-405号室 | 浴室     | 壁       | 塗料          | — | 目視    | — | —            | 200 |             |
| 4-405号室 | 浴室     | 天井      | モルタル        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 200 |             |
| 4-405号室 | バルコニー  | 壁       | 吹付タイル       | — | 目視    | — | —            | 201 | 過去の記録より石綿無し |
| 4-405号室 | バルコニー  | 壁       | 隔壁板         | 3 | 目視・分析 | — | 石綿含有(クリソタイル) | 201 |             |
| 4-405号室 | バルコニー  | 天井      | 仕上塗材        | — | 目視    | — | —            | 201 | 過去の記録より石綿無し |
| 1-4     | 階段     | 床       | コンクリート      | — | 目視    | — | —            | 203 |             |
| 1-4     | 階段     | 壁       | モルタル        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 203 |             |
| 1-4     | 階段     | 壁       | 吹付タイル       | — | 目視    | — | —            | 203 | 過去の記録より石綿無し |
| 1-4     | 階段     | 天井      | 吹付タイル       | — | 目視    | — | —            | 203 | 過去の記録より石綿無し |
| 1-4     | 階段     | 天井      | 仕上塗材        | — | 目視    | — | —            | 203 | 過去の記録より石綿無し |
| 外部      | 外観     | 壁       | 吹付タイル       | — | 目視    | — | —            | 204 | 過去の記録より石綿無し |
| 外部      | 外観     | 壁       | 木材          | — | 目視    | — | —            | 204 |             |
| 外部      | 外観     | 天井      | 仕上塗材        | — | 目視    | — | —            | 204 | 過去の記録より石綿無し |
| 外部      | 外観     | ダクトシュート | 0           | — | 目視    | — | —            | 204 |             |
| 外部      | 倉庫     | 壁       | 仕上塗材        | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 204 |             |
| 外部      | 倉庫     | 壁       | サイディングボード   | — | 目視・分析 | — | 石綿無し         | 204 |             |
| 外部      | 倉庫     | 天井      | 折板          | — | 目視    | — | —            | 204 |             |
| 外部      | 駐輪場    | 床       | コンクリート      | — | 目視    | — | —            | 204 |             |
| 外部      | 駐輪場    | 壁       | 鉄板          | — | 目視    | — | —            | 204 |             |
| 外部      | 駐輪場    | 天井      | 鉄板          | — | 目視    | — | —            | 204 |             |

■ 今回調査できなかった箇所

| 棟・階※    | 部屋名※ | 推定部位 | 推定材料名 | 調査できなかった理由         | 参照頁 | 備考                   |
|---------|------|------|-------|--------------------|-----|----------------------|
| 4-403号室 | 全体   | —    | —     | 鍵が回らず、室内を確認できなかった為 | 127 | 扉解放時に内部を確認する必要があります。 |
| 4-406号室 | 全体   | —    | —     | 鍵が無く、室内を確認できなかった為  | 202 | 扉解放時に内部を確認する必要があります。 |
| 外部      | 倉庫   | —    | —     | 鍵が回らず、室内を確認できなかった為 | 205 | 扉解放時に内部を確認する必要があります。 |
|         |      |      |       |                    |     |                      |
|         |      |      |       |                    |     |                      |

□ 調査者から今後の維持・管理のためのアドバイス

|      |  |
|------|--|
| 維持   |  |
| 環境調査 |  |
| 対策   |  |
| 措置   |  |
| その他  |  |

□ 自治体記載欄

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

## 請負事業者情報

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 事業者の名称     | 株式会社 アクア分析センター     |
| 労働保険番号     | 45-1-03-014357-000 |
| 請負事業者の住所   |                    |
| 郵便番号       | 〒885-0011          |
| 都道府県・市町村名等 | 宮崎県都城市             |
| 住所(続き)     | 下川東2丁目13-12        |

## 今回の調査物件の総括

|               | 材料無し | 石綿含有の有無 |     |   | 含有無しと判断した根拠 |      |    |          |       |
|---------------|------|---------|-----|---|-------------|------|----|----------|-------|
| 吹付け材          | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 保温材           | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 煙突断熱材         | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 屋根用折板断熱材      | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 耐火被覆材         | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 仕上塗材          | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| スレート波板        | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| スレートボード       | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 屋根用化粧スレート     | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| けい酸カルシウム板 第1種 | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 押出成型セメント板     | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| パルプセメント板      | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| ビニル床タイル       | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 窯業系サイディング     | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| 石膏ボード         | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| ロックウール吸音天井板   | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |
| その他の材料        | 入力不要 | 有       | みなし | 無 | 目視          | 設計図書 | 分析 | 製造者による証明 | 製造年月日 |



# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 2 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-101号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 9 / 206

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-101号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 11 / 206

|     |                                          |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|------------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-102号室                                  | 部屋名 | DK | 部位 | － | 材料 | － | 厚さ | t |
| 劣化度 | －                                        | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 18 / 206

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-102号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 20 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 2-201号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | － | 材料 | － | 厚さ | t |
| 劣化度 | －                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


現地調査個票<部屋毎>

頁： 27 / 206

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 2-201号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 29 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 2-202号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | － | 材料 | － | 厚さ | t |
| 劣化度 | －                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 35 / 206

|     |                        |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 2-202号室                | 部屋名 | 浴室 | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                      | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質はモルタル(分析の結果、石綿無し)。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】コンクリートが使用されている



【壁】モルタル、塗料が使用されている



【天井】モルタル、塗料が使用されている


現地調査個票<部屋毎>

頁: 36 / 206

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 2-202号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 38 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 3-301号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

|     |                         |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 3-301号室                 | 部屋名 | 便所 | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                       | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材が使用されている



【天井】木材が使用されている