

現地調査個票<部屋毎>

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 3-301号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている



# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 47 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 3-302号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 54 / 206


|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 3-302号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている



# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 56 / 206

|     |                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 4-401号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている


現地調査個票<部屋毎>

頁： 63 / 206

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 4-401号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 65 / 206

|     |                                          |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|------------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 4-402号室                                  | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                        | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 4-402号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例： ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 74 / 206

|     |                                     |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-103号室                             | 部屋名 | 玄関 | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                   | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石膏ボード、ジプトーンは見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】コンクリートが使用されている



【壁】石膏ボードが使用されている



【天井】ジプトーンが使用されている

# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 75 / 206

|     |                                             |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-103号室                                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石膏ボード、キッチンパネル、ジプトーンは見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】石膏ボード、キッチンパネルが使用されている



【天井】ジプトーンが使用されている


# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 79 / 206

| 階   | 1-103号室                                          | 部屋名 | 便所 | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
|-----|--------------------------------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 劣化度 | —                                                | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。<br>石膏ボード、ジブトーンは見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】長尺シートが使用されている



【壁】石膏ボードが使用されている



【天井】ジブトーンが使用されている




【巾木】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

|     |                                                   |     |       |    |   |    |   |    |   |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-103号室                                           | 部屋名 | バルコニー | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                                                 | 備考  |       |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。 |     |       |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている

# 現地調査個票<部屋毎>

頁: 83 / 206

| 階   | 1-104号室                     | 部屋名 | DK | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
|-----|-----------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 劣化度 | —                           | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は特になし。<br>石綿板は見なし石綿とする。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

|     |                         |     |    |    |   |    |   |    |   |
|-----|-------------------------|-----|----|----|---|----|---|----|---|
| 階   | 1-104号室                 | 部屋名 | 便所 | 部位 | — | 材料 | — | 厚さ | t |
| 劣化度 | —                       | 備考  |    |    |   |    |   |    |   |
| メモ  | 疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 |     |    |    |   |    |   |    |   |

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材が使用されている



【天井】木材が使用されている