


地域特性に応じた整備で 住民の不安を解消！

大淀川水系瓜田川 被害状況

瓜田川流域では、これまで
平成9年 平成16年 平成17年の
出水で浸水被害が発生。
浸水被害の常襲地区であった。



令和元年7月の豪雨 輪中堤等で家屋の浸水被害を解消!!




整備効果

平成9年と同規模の降雨であったが、輪中堤と瓜田川排水機場の一体整備などにより、平成9年出水の浸水戸数151戸が、今回は、0であった。

雨量比較

(H9台風19号 と R1豪雨の期間雨量)



浸水家屋数比較

(H9台風19号 と R1豪雨の浸水家屋)

