

試料採取分析箇所（外観）写真（元・延岡わかあゆ支援学校）



1-1棟  
南側外観  
外壁・軒裏



1-2棟  
南側外観  
外壁・軒裏



1-4棟  
北側外観  
屋根材・外壁

試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



1 - 5 棟  
南東側外観  
外壁・軒裏



2 棟  
北側外観  
外壁・軒裏



3 - 1 棟  
南側外観  
外壁・軒裏



試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



3 - 2 棟  
南側外観  
外壁・軒裏



4 - 1 棟  
東側外観  
外壁・軒裏



4 - 2 棟  
東側外観  
外壁・軒裏

試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



4 - 3 棟  
西側外観  
外壁・軒裏



4 - 4 棟  
西側外観  
外壁・軒裏



4 - 5 棟  
東側外観  
外壁



試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



5 棟  
北側外観  
外壁・ピロティ見上げ



6-1 棟  
西側外観  
外壁・軒裏



7-1 棟  
西側外観  
外壁・ピロティ見上げ

試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



7 - 2 棟  
南側外観  
外壁



8 - 1 棟  
南側外観  
外壁・軒裏



8 - 2 棟  
北側外観  
外壁



試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



11棟  
北側外観  
外壁・軒裏



12棟  
北側外観  
外壁  
※ 屋根なし



14-1棟  
(廊下部分)  
南側外観  
外壁・ピロティ見上げ

試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



14-2棟  
南側外観  
外壁・軒裏



15棟  
南側外観  
外壁・軒裏



16棟  
南側外観  
外壁



試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



17棟  
西側外観  
外壁・ピロティ見上げ



19-1棟  
北側外観  
外壁



19-2棟  
西側外観  
外壁・玄関庇見上げ

試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



20棟  
北東側外観  
外壁・軒裏



21棟  
北側外観  
外壁・軒裏



22棟  
北西側外観  
屋根材



試料採取分析箇所・外観（元・延岡わかあゆ支援学校）



24棟  
南側外観  
外壁



25棟  
北側外観  
外壁・軒裏



自転車置き場  
15棟南側  
風よけ、屋根材